

## 一、 概述

检查电气设备的绝缘性能，测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法，公司调查了国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪，设计了 ZSM5000A 水内冷发电机绝缘测试仪。该仪器测量原理新颖，操作简便，精度高，整机采用全集成电路，耐振动，工作稳定性好，输出短路电流大，在现场环境下抗干扰能力强，能满足目前发电厂的测试要求。该仪器具有计时，报警和数据存贮等功能，可方便地测量绝缘电阻，吸收比，极化指数等参数

## 二、 安全措施

1. 使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
2. 仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
3. 本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。
4. 仪器应避免剧烈振动。
5. 对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
6. 测试过程中严禁碰触测试引线！
7. 测试完毕后最好短路测试端人工放电！
8. 严格遵守安全操作规程。
9. 非测试人员必须远离高压测试区，测试区必须用栅栏或绳索、警视牌等明显表示出来。

## 三、 性能特点

1. 中文菜单操作，使用方便。
2. 可实现绝缘电阻、吸收比、极化指数等参数的全自动测量。
3. 保留 15 秒及每一分钟数据，直到第 10 分钟，并自动计时。
4. 可存贮 10 组测量数据，以便随时分析和存档。
5. 功能全面，具有测试、存储、报警、调阅等功能。
6. 测试结束后可自动放电。
7. 输出短路电流大，抗干扰能力强。

## 四、 技术指标

测试范围：5 M $\Omega$  ~ 10000 M $\Omega$

分辨率：最小 0.01 M $\Omega$

精度：  $\pm$  (10% · R+2 字)

测试电压：2.5KV

输出短路电流： $\geq$ 3mA

显示方式：点阵液晶显示器

供电方式： AC220V

环境温度：0~40 $^{\circ}$ C

环境湿度：<90%RH，无结露

## 五、 仪器控制机件功能介绍

1. 显示器：点阵液晶显示器。
2. 绕组端：高压线端，输出直流高压，接电机绕组。(L)
3. 汇水管：屏蔽端子，接汇水管。(G)
4. 机外壳：测量端子，接机外壳。(E)
5.  $\text{—}|$ ：接地端子，接大地。
6. 复位键：整机复位按键，按一下此键，整机回到初始状态。
7. 选择键：用于菜单项选择和数据翻页。
8. 启动键：认可选择项。
9. 辉 度：辉增、辉减按键可改变显示器的显示对比度。
10. 高 压：“高压”按钮处于按下状态时，可以启动高压，否则仪器不会输出高压，为安全保护开关。

**注意：**按下选择按键的同时按下复位按键可实现数据区清零功能。按下启动按键的同时按下复位按键可实现数据查询功能，此时选择键和启动键可实现分组查询和单组翻页功能。

## 六、 操作方法


1. 按试品情况接好测试线和仪器电源线。

2. 打开电源开关显示菜单见下图。此时可按下面板上的“高压”开关给高压电源供电，此时仪器高压并未输出。


3.



此时按选择键则阴影中项目按下顺序改变“极化指数”→“绝缘电阻”→“吸收比”→“极化指数”……选择到要进行的测试项目后，则按启动键菜单即可进入下级菜单。



此时按选择键则阴影中项目按下顺序改变“启动”→“上升”→“下降”，选择“上升”时，按下启动键可实现  $R_x$  数据的增加，选择“下降”时，按下启动键可实现  $R_x$  数据减小，选择“启动”时，按下启动键可进入数据测量如下图所示。其中  $R_x$  为汇水管对机外壳的电阻，当电阻大于 999  $K\ \Omega$  时，输入 999  $K\ \Omega$  即可。



4. 若启动后仪器屏幕不显示输出电压值和时间，可能是因为“高压”开关没有按下，此按下“高压”开关给高压电源供电即可，程序向下执行。
5. 测试结束后，关闭“高压”按键，并将试品短路放电，至少 5 分钟。
6. 放电结束后可进行下一组测试或拆线收工。
7. 仪器内存贮数据可调出，数据格式如下：

|        |                 |      |                 |
|--------|-----------------|------|-----------------|
| $n=01$ | 2.5KV           | $3'$ | $12.7M\ \Omega$ |
| $15''$ | $7.00M\ \Omega$ | $4'$ | $13.7M\ \Omega$ |
| $1'$   | $9.52M\ \Omega$ | $5'$ | $14.4M\ \Omega$ |
| $2'$   | $11.4M\ \Omega$ | $6'$ | $15.0M\ \Omega$ |

按启动键，如图：

|       |                  |           |
|-------|------------------|-----------|
| $7'$  | $15.5M\ \Omega$  | $Xr=1.34$ |
| $8'$  | $15.9M\ \Omega$  | $Jr=1.81$ |
| $9'$  | $16.3M\ \Omega$  |           |
| $10'$ | $16.6MG\ \Omega$ |           |

图中“n=01”项表示组号第一组，“2.5KV”表示测试电压 2.5KV， $X_r$  表示吸收比， $J_r$  表示极化指数。按选择键看下一组数据。

## 七、 注意事项

1. 仪器虽有自动放电，但为确保安全，测试完毕后，最好短路高压端和低压端手动放电，放电迅速，安全可靠。
2. 仪器高压开关是给高压电源供电，高压输出和切断由软件控制。测试完毕后要关闭高压开关停止向高压电源供电，确保无高压输出。

## 八、售后服务

仪器自购买之日起质保期内属产品质量问题免费包修包换，终身提供服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。